2024年 3月

W⋀K⋀Ӏニュース

vol. 42

まめちしき

こんにちは!若井産業です。


今回の若井ニュースは『ジャッキアップ現象』についてお伝えいたします。 ジャッキアップ現象とはどのような現象なのでしょうか。ご一読いただければ幸いです。


ジャッキアップ現象って どんな現象?

下地材を切削しているときに、上部部材にねじ山がかかり、

上部部材が上向きに浮き上がろうとする現象 のことを言います。


■ 鋼材に木質系ボードなどを締結する場合 対策 リーマ付きのねじでボード材に穴をあける






✓また、上部部材が浮き上がらない状況だと 刃先に下向きの過負荷がかかり、破損する場合があります。

例(1) 鋼材に断熱材などが挟まれている場合



鋼材でサンドイッチになってしまった


上部部材にねじがかからないサイズの ドリルねじを選定する




例② 既設スレートや改修用金属屋根などに

ねじがかかる場合

対策 押しすぎないように調節したり、下地材以外に ねじ山が接触しない最小径の下穴をあける などして施工する





プチラ知識

ダンバでリーマ付きねじのラインナップは? 下記のラインナップがございます。ぜひご検討ください。

リーマフレキ 主な用途:木材+鉄骨 六角リーマ。

ディスクヘッドリーマ

シンワッシャーリーマ

主な用途:薄鋼板+耐火野地板+鉄骨

商品詳細等については 弊社営業へお問い合わせください! ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

〒577-8503

東大阪市森河内西1丁目6番30号 TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9

TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156 http://www.wakaisangyo.co.jp/ W202402M

